

## **Załącznik nr 1 do Wyjaśnień**

### **1. Starostwo Powiatowe w Oleśnie, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21**

bieżące naprawy dachu, wymiana instalacji elektrycznej w częściach wspólnych, wymieniona całość stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, remont instalacji wentylacji i kominów

### **2. Powiatowy Zarząd Dróg, 46-300 Olesno, ul. Konopnickiej 8**

#### **1) Budynek administracyjny Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie:**

- a) Wymiana pokrycia dachu z materiałem 2003 r.
- b) Wymiana lamp oświetleniowych 2002 r.
- c) Remont instalacji elektrycznej z malowaniem 2007 r.
- d) Instalacja systemu alarmowego 2001 r.
- e) Remont instalacji CO 2002 r.
- f) Remont instalacji CO 2005 r.
- g) Modernizacja kotłowni i instalacji gazowej 2008 r.
- h) Remont instalacji wodno-kanal. 2011 r.
- i) Remont instalacji CO 2011 r.
- j) Wymiana stolarki okiennej 2002 r.
- k) Stolarka drzwiowa 2002 r.
- l) Remont piwnic (hydraulika i elektryka, kafelkowanie, malowanie) 2006.
- m) Remont pomieszczeń strychowych 2016 r.
- n) Remont instalacji odgromowej 2009 r.
- o) Docieplenie elewacji budynku 2015 r.

#### **2) Obiekt Służby Drogowej w Praszce:**

- a) Wymiana orynowania 2007 r.
- b) Remont dachów budynków 2014 r.
- c) Naprawa stropów w budynkach garaż. 2014 r.
- d) Remont instalacji elektr.:
  - pomieszczenia socj. 2002 r.
  - socj.– biurowe 2007 r.
  - warsztat 2014 r.
- e) Montaż urządzeń sanitarnych 2002 r.
- f) Wykonanie CO w budynku socj.- biurowym 2009 r.
- g) Wykonanie kotłowni na ecogroszek, wymiana kotła 2016 r.
- h) Wymiana stolarki okiennej 2002 r.
- i) Wymiana stolarki drzwiowej 2007 r. 2009r.
- j) Docieplenie elewacji budynku 2009 r.

### **3. Powiatowy Urząd Pracy, 46-300 Olesno, ul. Dworcowa 4,**

- 1) Pokrycie dachu – dachówka ceramiczna karpiówka angobowana, wymiana dachówki w okresie od września do października 2014 r.
- 2) Instalacja elektryczna – wymiana instalacji elektrycznej na parterze budynku wraz z montażem nowych rozdzielnic elektrycznych w grudniu 2005 r, w maju 2006 r. dalsza wymiana instalacji

elektrycznej w piwnicy i na piętrze budynku. Wymieniono przewody instalacji elektrycznych, zamontowano nowe oprawy i osprzęt, zamontowano nowe rozdzielnie. Instalacja elektryczna na poddaszu budynku zakończona w czerwcu 2015 r.

- 3) Budynek wyposażony w system sygnalizacji pożarowej (centrala p.poż z czujkami dymu i ręczne ostrzegacze pożarowe), hydranty oraz instalację piorunochronną (2015 r.)
  - 4) sieć kanalizacyjna – istniejąca z rur żeliwnych, łączona kielichowo – prawdopodobnie nie wymieniana od początku funkcjonowania budynku, stan techniczny dobry, do budynku doprowadzone jest przyłącze wodociągowe o średnicy 40 mm.
  - 5) sieć wodociągowa – z rur stalowych ocynkowanych – prawdopodobnie nie wymieniana od początku funkcjonowania budynku.
  - 6) Na poddaszu budynku wykonano nową instalację wodno-kanalizacyjną, zakończenie robót lipiec 2015 r.
  - 7) instalacja centralnego ogrzewania – wymieniona w całym budynku w okresie luty - lipiec 2015 r. Instalacja centralnego ogrzewania z rozdziałem dolnym, systemem dwururowym, z układem zamkniętym, z wymuszonym obiegiem wody. Instalacja wykonana z rur miedzianych, przewody pionowe ukryte w bruzdach, zagipsowane, w całym budynku nowe grzejniki stalowe płytowe, z głowicami termoregulacyjnymi. Ogrzewanie miałem węglowym poprzez 2 kotły stalowe (rok produkcji 2010, 2011).
  - 8) stolarka okienna i drzwiowa – stolarka okienna wymieniona w całym budynku, wymiana okien na parterze we wrześniu 2008 r. (12 sztuk ), w sierpniu 2009 r. dalsza wymiana na parterze i piętrze budynku (17 sztuk). Okna z PVC. Pozostałe okna wymieniono w trakcie remontu budynku w drugim i trzecim kwartale 2014 r.
  - 9) Stolarka drzwiowa wewnętrzna – drzwi drewniane, prawdopodobnie nie wymieniane od początku funkcjonowania budynku.
  - 10) Drzwi: w składzie opału, kotłowni i wyjścia z piwnicy EI 30 i EI 60 (nowe , 2014 r.) pozostałe drzwi w piwnicy drewniane, istniejące.
  - 11) Parter – drzwi wejściowe zewnętrzne nowe z PVC, nowe drzwi do windy z PVC (2014 r.)
  - 12) Piętro – zamontowano 3 szt. nowych drzwi (z 2015 r.) w tym: 2 szt. aluminiowe z samozamykaczem EI 60 i 1 szt. drzwi drewniane EI 60, pozostałe drzwi drewniane – stare.
  - 13) Poddasze – wszystkie drzwi nowe z płyty MDF. (2015 r.)
  - 14) instalacja gazowa – nie występuje
  - 15) instalacja wentylacyjna – wykonana w 2015 r. instalacja nawiewno – wywiewna z kanałowym rozprowadzeniem powietrza, instalacja obsługiwana przez centrale wentylacyjne.
  - 16) Komin dymowy – w trakcie remontu rozebrany w odcinku od stropu poddasza do wylotu, wymurowano na nowo, w trakcie remontu w 2014 r. wszystkie istniejące kominy murowane wentylacyjne i dymowe ponad połacią dachu odkuto z odspojonych tynków, zagruntowano, uzupełniono tynki, pokryto nowym tynkiem silikonowym.
- 4. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Oleskim, ul. Kossaka 5, 46-300 Olesno – nie dotyczy**

**5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 46-300 Olesno, ul. M. Konopnickiej 8, 46-300 Olesno – Nie dotyczy**

**6. Zespół Placówek Edukacyjnych, 46-380 Dobrodzień, ul. Piastowska 35,**

- 1) przeprowadzono remont w zakresie przełożenia dachówek w przybudówkach budynku głównego,
- 2) przeprowadzono remont instalacji wentylacyjnej i kominowej,
- 3) prowadzone są bieżące, zgodne z potrzebami i wymogami przepisów BHP wymiany stolarki okiennej i drzwiowej

**7. Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, 46-300 Olesno, ul. Dębowa 3 – Nie dotyczy**

**8. Zespół Szkół w Gorzowie Śląskim, ul. Byczyńska 9, 46-310 Gorzów Śląski,**

- 1) Pokrycie dachu sali gimnastycznej papą termozgrzewalną 2014 rok
- 2) Modernizacja przyłącza nowej linii elektrycznej zasilającej szkołę w energię elektryczną 2013 rok
- 3) Modernizacja pracowni gastronomicznej w zakresie wykonania instalacji elektrycznej 2013 rok
- 4) Termomodernizacja budynku szkoły (okna i drzwi zewnętrzne) 2009 rok
- 5) Wykonanie wentylacji w pracowni gastronomicznej 2014 rok

**9. Zespół Szkół, 46-300 Olesno, ul. Sądowa 2,**

- 1) Przeprowadzono remont segment A główny budynek dydaktyczny – sala gimnastyczna, pracownia techniczna, wymiana instalacji odgromowej na budynku głównym, wymiana rynien na budynku głównym i na budynku pracowni technicznej
- 2) Remont instalacji elektrycznej: scena w auli, gabinecie informatycznym, pomieszczeniu technicznym- serwerownia, pokój nauczycielski wymiana instalacji elektrycznej w kotłowni c.o
- 3) wymiana rozdzielni niskiego napięcia. Zainstalowanie głównego włącznik prądu na zewnętrznej elewacji obiektu głównego.
- 4) Sieć wodno – kanalizacyjna – wymiana kotłów c.o w kotłowni szkolnej, wymiana instalacji c.o w budynku głównym i sali gimnastycznej / częściowo w budynku technicznym
- 5) Wymiana sieci wodnej doprowadzającej wodę do budynku głównego, pomieszczenia pracowni technicznej i sali gimnastycznej.
- 6) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej obejmowała: całkowitą wymianę stolarki okiennej w głównym budynku, częściową wymianę stolarki okiennej w budynku sali gimnastycznej. Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynku głównym, sali gimnastycznej, budynku pracowni technicznej
- 7) Instalacji gazowej: wymiana instalacji gazowej w głównym budynku dydaktycznym
- 8) Instalacji wentylacyjnej i kominowej: remont instalacji kominowej na głównym budynku, budynku pracowni technicznej i budynku sali gimnastycznej

**10. I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Praszce 46-320 Praszka, ul. Kaliska 38**

- 1) docieplenie, wprowadzenie pianki poliuretanowej między strop a dach 2011, pokrycie powłoką UV 2016,
- 2) częściowa wymiana instalacji pod pracownie internetowe 2008 - 2009,
- 3) modernizacja kotłowni – zmiana na gaz,

- 4) termostaty, płukanie grzejników 2010 – 2011,
- 5) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej 2006,
- 6) cykliczne przeglądy kotłów gazowych CO,
- 7) Naprawa kominów i instalacji wentylacyjnej 2016,

**11. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, 46-380 Dobrodzień, ul. Oleska 7**

- 1) instalacji elektrycznej w budynku szkoły (1998 rok),
- 2) sieci centralnego ogrzewania w budynku szkoły (2010 rok), na sali gimnastycznej (1997), w salach dydaktycznych Wieża (2016)
- 3) stolarki okiennej w budynku szkoły (2002), sala dydaktyczna wieża (2016)
- 4) remont toalet w budynku szkoły (2011),
- 5) szkoła nie posiada instalacji gazowej,

**12. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. I Armii Wojska Polskiego, 46-320 Praszka, ul. Sportowa 8 – Nie dotyczy**

**13. Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących, 46-300 Olesno, ul. Powstańców Śląskich 4, ul. Dębowa 3, 46-300 Olesno**

- 1) W latach 1995 do 1998 wymienione były drzwi wejściowe w budynku szkoły i w internacie;
- 2) rok 2002:
  - a) częściowy remont instalacji C.O. i wodno- kan. w budynku szkoły;
  - b) wykonanie instalacji sieci komputerowej w szkole i ochrony przepięciowej;
- 3) rok 2003:
  - a) remont dachu nad łącznikiem między szkołą a salą gimnastyczną, szatniami i siłownią; remont daszku nad drzwiami bocznymi sali gimnastycznej; remont kominków wentylacyjnych;
  - b) remont instalacji C.O. i wodn.- kan. w budynku szkoły;
- 4) rok 2004:

roboty blacharsko-dekarskie dachu sali gimnastycznej, uzupełnienie pokrycia dachu papą termozgrzewalną, wymiana obróbek z blachy ocynk, częściowa wymiana rynien ocynk;
- 5) rok 2005  
remont dachu nad salą gimnastyczną;
- 6) rok 2006:
  - a) wymiana okien w budynku szkolnym:
  - b) gabinet wicedyrektorów - 2 okna
  - c) pracownia nr 10 - 3 okna + drzwi balkonowe
  - d) sekretariat - 1 okno
  - e) klatka schodowa - 1 okno
  - f) pracownia nr 16 - 6 okien
  - g) pokój nauczycielski - 3 okna
  - h) hol przy sali gimnastycznej - 2 okna;
  - i) naprawa dachu budynku szkoły;
  - j) wymiana grzejników na sali gimnastycznej, oraz częściowa wymian instalacji C.O.
  - k) cyklinowanie sali gimnastycznej;

- l) częściowa wymiana rynien, uzupełnienie brakujących dachówek oraz gąsiorów na budynku szkoły;
  - m) modernizacja i naprawa instalacji elektrycznej w szkole ( pokój nauczycielski nauczycieli wychowania fizycznego, wyprowadzenie podłącza na zewnątrz;
- 7) rok 2007:
- a) remont instalacji C.O. i wodno - kanalizacyjnej w budynku szkoły;
  - b) wykonanie głównego zasilania kablem zmiennym, modernizacja instalacji elektrycznej oraz wymiana oświetlenia na sali gimnastycznej;
  - c) wymiana 4 okien w pracowni nr 13 w budynku szkoły;
- 8) rok 2008 :
- a) wymiana pieca miałowego
  - b) wymiana okien w gabinecie dyrektora;
  - c) naprawa pokrycia dachowego na budynku szkoły;
- 9) rok 2009:
- a) we wrześniu budynek sali gimnastycznej został poddany termomodernizacji łącznie z wymianą okien oraz wymianą drzwi zewnętrznych, szt. 3; docieplanie stropodachu papa termozgrzewalną, wymiana instalacji odgromowej;
  - b) wymiana drzwi w gabinecie dyrektora;
- 10) rok 2010:
- a) naprawa dachu na budynku szkoły;( uzupełnienie dachówek)
  - b) wymiana drzwi w sekretariacie;
- 11) rok 2011 :
- wymian okna i drzwi antywłamaniowych w serwerowni, w budynku szkoły;
- 12) rok 2013:
- a) wymiana 4 rozdzielni elektrycznych w budynku szkoły;
  - b) naprawa dachu na budynku szkoły;
  - c) naprawa rynny na budynku szkoły;
  - d) wymiana pompy obiegowej C.O. w budynku szkoły;
- 13) rok 2014:
- a) remont instalacji centralnego ogrzewania, wymiana grzejników i zwiększenie ich ilości w pracowni nr 23 ;
  - b) remont instalacji elektrycznej w szkole (zabezpieczenie pustych miejsc w skrzynkach elektrycznych i dokonanie oznaczeń);
  - c) uzupełnienie ubytków dachu budynku szkoły;
  - d) wymiana kotła miałowego;
  - e) naprawa dachu na budynku szkoły;
  - f) wymiana okien w pracowni nr 15 w budynku szkoły;
  - g) wymiana 6 okien na korytarzu szkoły;
  - h) wymiana miałowego pieca C.O. z 2008 r. na nowy piec na ekogroszek;
- 14) rok 2015:

- a) cyklinowanie parkietu, na sali gimnastycznej;
- b) wymiana drzwi na salę gimnastyczną oraz drzwi na dziedziniec wewnętrzny;

15) rok 2016:

- a) wymiana kolejnych okien na korytarzu, w budynku szkoły;
- b) wymiana grzejników w klasie nr 18, w budynku szkoły;
- c) częściowy remont instalacji elektrycznej w budynku szkoły;

**14. Zespół Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy, 46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 41**

- 1) pokrycia dachu - tak
- 2) instalacji elektrycznej - częściowe
- 3) sieci wodno-kanalizacyjne oraz centralnego ogrzewania – kotłownia + kotły
- 4) stolarki okiennej i drzwiowej - tak
- 5) instalacji gazowej - tak
- 6) instalacji wentylacyjnej i kominowej - nie.

**15. Dom Dziecka im. Marii Konopnickiej, Sowczyce, ul. Długa 37, 46-300 Olesno**

- 1) pokrycie dachu – częściowa wymiana rynien
- 2) instalacji elektrycznej - wykonanie oświetlenia awaryjnego, wymiana rozdzielni bezpiecznikowych
- 3) sieci wodno - kanalizacyjne oraz centralnego ogrzewania - wymiana kotła c.o.
- 4) stolarki okiennej i drzwiowej – wymiana części okien i drzwi zewnętrznych
- 5) instalacji gazowej nie posiadamy
- 6) instalacji wentylacyjnej i kominowej – doszczelnienie komina

**16. Środowiskowy Dom Samopomocy w Sowczycach, ul. Długa 37, 46 – 300 Olesno – Nie dotyczy**

**17. Dom Pomocy Społecznej w Radawiu, ul. Żwirowa 1, 46-047 Radawie**

- 1) pokrycie dachu – papa budynek główny, aneks - dachówka – remont 2009 r.
- 2) instalacji elektrycznej – nie było remontu
- 3) sieci wodno-kanalizacyjne oraz centralnego ogrzewania – remont 2016
- 4) stolarki okiennej i drzwiowej – wymiana okien 2000 r.
- 5) instalacji gazowej – nie posiadamy
- 6) instalacji wentylacyjnej i kominowej – remont 2016 r.